

---

# HYUNDAI ASIA KIA

---

Televentas  
**11 2632-9950**  
[www.paulibras.com](http://www.paulibras.com)























**paulibras**  
distribuidora de peças



JUMELOS FEIXE DE MOLA		ASIA		0605703		AA.70A.28.033		BATENTES FEIXE DE MOLA			
ASIA		<b>0605659</b>	Jumelo completo da mola traseira - <b>ASIA: TOPIC 93/...</b>	ASIA		<b>0605703</b>	Buchas do feixe de molas da suspensão traseira - <b>ASIA: TOPIC 93/...</b>	ASIA / KIA		<b>0605657</b>	Batente da mola parte inferior da suspensão traseira - <b>ASIA: TOPIC 93/...</b> <b>KIA: BESTA 2.2 / 2.7 93/...</b>
KIA		<b>0605827</b>	Jumelo completo da mola traseira - <b>KIA: BESTA 2.2 / 2.7 93/... / GS</b>	ASIA		<b>0605652</b>	Buchas do jumelo da mola traseira - <b>ASIA: TOPIC 93/...</b>	ASIA / KIA		<b>0605651</b>	Batente da bandeja inferior dianteira - <b>ASIA: TOPIC - KIA: BESTA</b>
KIA		<b>0605828</b>	Jumelo da mola traseira - <b>(SEM BUCHAS)</b> <b>KIA: BESTA</b>	ASIA		<b>0606050</b>	Buchas <b>MAIOR</b> da mola traseira parte dianteira - <b>ASIA: TOWNER 93/...</b> <b>MOLA 50 MM</b>	KIA		<b>0605653</b>	Batente da mola dianteira inferior - <b>KIA: BESTA GS 2.7</b>
HYUNDAI		<b>0605911</b>	Jumelo completo da mola traseira - <b>HYUNDAI: H 100 / HR</b>	KIA		<b>0606051</b>	Buchas <b>MENOR</b> da mola traseira parte traseira - <b>ASIA: TOWNER 93/...</b> <b>MOLA 50 MM</b>	KIA		<b>0605649</b>	Batente da mola dianteira superior - <b>KIA: BESTA GS 2.7</b>
JINBEI		<b>0605660</b>	Jumelo do feixe de mola traseiro parte traseiro com buchas - <b>TOPIC JINBEI</b>	KIA		<b>0605701</b>	Buchas da mola traseira parte dianteira e traseira - <b>KIA: BESTA 2.7 93/...</b>	KIA		<b>0605648</b>	Batente da mola traseira superior - <b>KIA: BESTA GS</b>
<b>PINOS / BUCHAS FEIXE DE MOLA</b>		KIA		<b>0605822</b>	Buchas <b>MAIOR</b> da mola traseira parte dianteira - <b>KIA: BESTA 2.2 / BESTA GS 93/...</b>	<b>0605825</b>	Buchas <b>MENOR</b> da mola traseira parte traseira - <b>KIA: BESTA 2.2 / BESTA GS 93/...</b>	KIA		<b>0605647</b>	Batente da mola traseira inferior - <b>KIA: BESTA GS</b>
ASIA		<b>0706049</b>	Pino curto do jumelo traseiro - Usa porca 1/2 rosca fina - <b>ASIA: TOPIC 93/...</b>	KIA		<b>0606055</b>	Buchas da mola traseira parte traseira - <b>KIA: BONGO 2.7</b>	HYUNDAI		<b>0605658</b>	Batente da mola parte inferior da suspensão traseira - <b>HYUNDAI: H 100 / HR</b>
KIA		<b>0706200</b>	Pino curto do jumelo traseiro - Usa porca 1/2 rosca fina - <b>KIA: BESTA 2.2 / 2.7 93/...</b>	KIA		<b>0606060</b>	Buchas da mola traseira - <b>KIA: BONGO 2.5</b>	HYUNDAI		<b>0629691</b>	Batente da bandeja dianteira inferior - <b>HYUNDAI: HR 07/...</b>
KIA		<b>0706201</b>	Pino longo do jumelo traseiro - Usa porca 1/2 rosca fina - <b>KIA: BESTA 2.2 / 2.7 93/...</b>	KIA / HYUNDAI		<b>0606377</b>	Buchas <b>MAIOR</b> da mola traseira parte dianteira - <b>KIA: BONGO 2.5 MODERNO</b> <b>HYUNDAI: HR 2.5 TCI 05/...</b> <b>FURO: 16 MM</b>	HYUNDAI		<b>0629692</b>	Batente feixe de molas traseiro - <b>HYUNDAI: HR 07/...</b>
HYUNDAI		<b>0706203</b>	Pino curto do jumelo traseiro - Usa porca 1/2 rosca fina - <b>HYUNDAI: H 100 / HR</b>	HYUNDAI		<b>0605900</b>	Buchas do feixe de molas da suspensão traseira - <b>HYUNDAI: H-100 95/...</b> <b>FURO: 14 MM</b>	HYUNDAI		<b>0301020</b>	Pastilha da mola traseira - <b>(NYLON)</b> - <b>HYUNDAI: HR / BONGO 2.5</b>
HYUNDAI		<b>0706204</b>	Pino longo do jumelo traseiro - Usa porca 1/2 rosca fina - <b>HYUNDAI: H 100 / HR</b>	HYUNDAI		<b>0605905</b>	Buchas <b>MAIOR</b> do jumelo da suspensão traseira ( <b>LONGA</b> ) - <b>HYUNDAI: H 100 / HR</b>				
JINBEI		<b>0605663</b>	Buchas superior do jumelo traseiro - <b>TOPIC JINBEI</b>	HYUNDAI		<b>0605910</b>	Buchas <b>MENOR</b> do jumelo da suspensão traseira ( <b>CURTA</b> ) - <b>HYUNDAI: H 100 / HR</b>				

<b>BIELETAS ESTABILIZADOR</b>		<b>REPAROS ESTABILIZADOR</b>	
		 <p><b>0311700</b> 54719-43001 Bieleta Dianteira - DIREITA / ESQUERDA HYUNDAI: H-100 .../94</p>	
KIA	<b>0311201</b> OK71E-34150 Bieleta Traseira - DIREITA / ESQUERDA KIA: BESTA GS 2.7 93/...	 <p><b>0311701</b> 54830-33010 Bieleta Dianteira - DIREITA / ESQUERDA HYUNDAI: HR</p>	 <p><b>0300380</b> Reparo da barra estabilizadora dianteira - ASIA: TOPIC - KIA: BESTA</p>
KIA	<b>0311202</b> K7103-4010K Bieleta Dianteira - DIREITA / ESQUERDA KIA: BESTA ANTIGA / TOPIC / BONGO 96/...	 <p><b>0311702</b> Bieleta Dianteira - DIREITA / ESQUERDA HYUNDAI: H1 01/...</p>	 <p><b>0300384</b> Reparo da bieleta dianteira - KIA: BESTA GS</p>
KIA	<b>0311203</b> OK72A-34150 Bieleta Dianteira - DIREITA / ESQUERDA KIA: BESTA GS 2.7	 <p><b>0311703</b> Bieleta Dianteira - DIREITA / ESQUERDA HYUNDAI: H-100 97/...</p>	 <p><b>0300383</b> Reparo da barra estabilizadora dianteira - HYUNDAI: H-100</p>
KIA	<b>0311204</b> OK72A-34156 Bieleta Dianteira - DIREITA / ESQUERDA KIA: BESTA GS 3.0		
KIA	<b>0311205</b> OK113-4150 Bieleta Dianteira - DIREITA / ESQUERDA KIA: SPORTAGE 95/05	 <p><b>0311661</b> 5482.006701 Bieleta Dianteira - DIREITA / ESQUERDA TOWNER JR PICK-UP</p>	
KIA / HYUNDAI	<b>0311206</b> 54830-2E000 Bieleta Dianteira - DIREITA / ESQUERDA KIA: SPORTAGE 06/09 - TUCSON .../16	 <p><b>0311662</b> 5482.006700 Bieleta Dianteira - DIREITA / ESQUERDA TOWNER JR FURGÃO CABINE DUPLA</p>	
KIA / HYUNDAI	<b>0311207</b> 55530-2E000 Bieleta Traseira - DIREITA / ESQUERDA SPORTAGE GL 2.0 16V / GLX / LX 2.7 V6 05/09 - TUCSON .../16	 <p><b>0311663</b> HFJ3003300CA Articulação do braço pitman - EFFA HAFEI TOWNER JR</p>	
KIA	<b>0311208</b> 54810-3E000 Bieleta Dianteira - DIREITA / ESQUERDA KIA: SORENTO 08/12	<b>BUCHAS ESTABILIZADOR</b>	
KIA / HYUNDAI	<b>0311209</b> 55530-3K000 Bieleta Traseira - DIREITA / ESQUERDA KIA: SPORTAGE 12/... - HYUNDAI: IX-35	 <p><b>0605695</b> OS-083.34156-B Buchas da barra estabilizadora da suspensão dianteira - ASIA: TOPIC KIA: BESTA 2.2 / 2.7 93/...</p>	 <p><b>0605645</b> AA.100.34136A Buchas do braço tensor da suspensão - ASIA: TOWNER</p>
KIA	<b>0311210</b> 54830-2W000 Bieleta Dianteira - DIREITA / ESQUERDA KIA: SORENTO 14/...	 <p><b>0605686</b> OK.72A.34156.B Buchas da barra estabilizadora suspensão dianteira - KIA: BESTA GS 98/...</p>	 <p><b>0605696</b> OS.083.34136A Buchas do braço tensor suspensão dianteira - ASIA: TOPIC 93/... - KIA: BESTA 2.2 / 2.7 93/...</p>
KIA	<b>0311211</b> 54830-3W300 Bieleta Dianteira - DIREITA / ESQUERDA KIA: SPORTAGE 10/14	 <p><b>0605710</b> H5.471.143.420 Buchas da barra estabilizadora suspensão dianteira - HYUNDAI: H-100 95/...</p> <p>FURO: 26 MM</p>	 <p><b>0605705</b> OK.72A.28.830 Buchas do braço tensor da suspensão traseira - KIA: BESTA GS 2.7 98/...</p>
KIA	<b>0311212</b> 54830-2E100 Bieleta Dianteira - DIREITA / ESQUERDA KIA: SPORTAGE 15/...	 <p><b>0605687</b> 54.813.4F.000 Buchas da barra estabilizadora suspensão dianteira - HYUNDAI: HR</p> <p>FURO: 23 MM</p>	 <p><b>0605709</b> H5.475.143.160 Buchas do braço tensor da suspensão dianteira - HYUNDAI: H-100 95/...</p>
		 <p><b>0605688</b> 54.813.4A.501 Buchas da barra estabilizadora suspensão dianteira - HYUNDAI: HR</p> <p>FURO: 30 MM</p>	 <p><b>0605644</b> 54.630.4S.000 Buchas do braço tensor da suspensão - HYUNDAI: HR</p> <p>FURO: 26 MM</p>

BUCHAS BANDEJA		BUCHAS AMORTECEDOR		COXIM MOTOR / CÂMBIO	
		 <p><b>0605706</b> H5.452.243.003 Bucha da bandeja inferior da suspensão dianteira - <b>HYUNDAI: H-100 95/...</b></p>			
ASIA / KIA	 <p><b>0605675</b> OS.083.34.840-B Bucha dianteira da bandeja superior suspensão dianteira - <b>ASIA: TOPIC 93/...</b> <b>KIA: BESTA 2.2 / 2.7 93/...</b></p>	 <p><b>0605707</b> H5.442.043.005 Bucha <b>MAIOR</b> da bandeja superior suspensão dianteira - <b>HYUNDAI: H-100 95/...</b></p>		 <p><b>0605602</b> BAC.31564.CX Coxim do motor - <b>HYUNDAI: HR</b></p>	
ASIA / KIA	 <p><b>0605685</b> OS.083.34.820-B Bucha da bandeja inferior da suspensão dianteira - <b>ASIA: TOPIC 93/...</b> <b>KIA: BESTA 2.2 / 2.7 93/...</b></p>	 <p><b>0605708</b> H5.442.543.005 Bucha <b>MENOR</b> da bandeja superior suspensão dianteira - <b>HYUNDAI: H-100 95/...</b></p>		 <p><b>0605728</b> 21832.2E.300 Refil do coxim esquerdo motor - <b>KIA: SPORTAGE 07/...</b> <b>HYUNDAI: TUCSON 05/...</b></p>	
ASIA / KIA	 <p><b>0605690</b> OS.083.34.830-B Bucha traseira da bandeja superior da suspensão dianteira - <b>ASIA: TOPIC 93/...</b> <b>KIA: BESTA 2.2 / 2.7 93/...</b></p>	 <p><b>0605715</b> H5.442.043.005-K Bucha <b>MAIOR</b> + tucho bandeja superior suspensão dianteira - <b>HYUNDAI: H-100 95/...</b></p>		 <p><b>0605729</b> 21931.2E.300 Refil do coxim traseiro do motor - <b>KIA: SPORTAGE 07/...</b> <b>HYUNDAI: TUCSON 05/...</b></p>	
KIA	 <p><b>0605697</b> OK.72A.34.820 Bucha <b>MENOR</b> da bandeja inferior da suspensão dianteira - <b>KIA: BESTA GS 98/...</b></p>	 <p><b>0605717</b> Bucha <b>MENOR</b> + tucho bandeja superior suspensão dianteira - <b>HYUNDAI: H-100 95/...</b></p>		 <p><b>0605733</b> Refil do coxim do câmbio - <b>KIA: SPORTAGE 07/...</b> <b>HYUNDAI: TUCSON 05/...</b></p>	
KIA	 <p><b>0605698</b> OK.72A.34.480-A Bucha <b>MAIOR</b> da bandeja inferior da suspensão dianteira - <b>KIA: BESTA GS 98/...</b></p>	 <p><b>0605689</b> 545224.8010 Bucha da bandeja inferior da suspensão dianteira - <b>HYUNDAI: HR 05/...</b></p>		 <p><b>0605601</b> 21835.4S.000 Coxim do câmbio - <b>HYUNDAI: HR</b> FURO: 10 MM</p>	
KIA	 <p><b>0605699</b> OK.72A.34.830 Bucha da bandeja superior da suspensão dianteira - <b>KIA: BESTA GS 98/...</b></p>	<b>BUCHAS AMORTECEDOR</b>		 <p><b>0605711</b> OK.60A.39.340A Coxim do câmbio - <b>KIA: BESTA GS 2.7 98/...</b></p>	
KIA	 <p><b>0605700</b> OK.72B.28.280 Bucha da bandeja suspensão da traseira - <b>KIA: BESTA GS 98/...</b></p>	 <p><b>0605691</b> Bucha do amortecedor dianteiro superior - <b>ASIA: TOPIC 93/...</b> FURO: 10 MM</p>		 <p><b>0605646</b> AA.100.34.390 Coxim superior do amortecedor da suspensão dianteira - <b>ASIA: TOWNER 93/...</b></p>	
KIA	 <p><b>0605704</b> OK.72A.28.850 Bucha da bandeja suspensão da traseira (48 mm) - <b>KIA: BESTA GS 98/...</b></p>	 <p><b>0605692</b> Bucha inferior do amortecedor da suspensão dianteira - <b>ASIA: TOPIC 93/...</b> <b>KIA: BESTA 2.2 / 2.7 93/...</b></p>		<b>COXIM ESCAPAMENTO</b>	
KIA / HYUNDAI	 <p><b>0605723</b> 54584.2E.000 Bucha traseira da bandeja da suspensão dianteira - <b>KIA: SPORTAGE 07/...</b> <b>HYUNDAI: TUCSON 05/...</b></p>	 <p><b>0605693</b> Bucha do amortecedor traseiro - <b>ASIA: TOPIC 93/...</b> <b>KIA: BESTA 93/...</b> FURO: 15 MM</p>		 <p><b>0608914</b> 287604B030 Coxim do escapamento - <b>HR 04/ IX-35 05/ TUCSON 05/ VERACRUZ 06/</b></p>	
KIA / HYUNDAI	 <p><b>0605724</b> 54551.2E.000 Bucha dianteira da bandeja da suspensão dianteira - <b>KIA: SPORTAGE 07/...</b> <b>HYUNDAI: TUCSON 05/...</b></p>	 <p><b>0602090</b> Bucha do amortecedor traseiro - <b>ASIA: TOPIC / KIA: BESTA / HYUNDAI: H-100 / HR - TODAS</b></p>		 <p><b>0608915</b> 286582E000 Coxim do escapamento - <b>HR 04/ IX-35 05/ TUCSON 05/ SANTA FÉ 01/ VERACRUZ 06/</b></p>	
KIA / HYUNDAI	 <p><b>0605725</b> 55456.2E.000 Bucha traseira e dianteira do quadro da suspensão traseira - <b>KIA: SPORTAGE 07/...</b> <b>HYUNDAI: TUCSON 05/...</b></p>	 <p><b>0605694</b> Ok.011.34015A Coifa do amortecedor dianteiro - <b>KIA: BESTA GS 2.7</b></p>		 <p><b>0605712</b> ME30140061A Coxim traseiro do escapamento - <b>KIA BESTA / TOPIC - ASIA: TOWNER</b></p>	
KIA / HYUNDAI	 <p><b>0605726</b> 5.545.639.000 Bucha dianteira do quadro da suspensão traseira - <b>KIA: SPORTAGE 07/...</b> <b>HYUNDAI: TUCSON 4 WD 05/...</b></p>	 <p><b>0629511</b> OK.011.34.11f Batente do amortecedor da suspensão dianteira - <b>KIA: BESTA GS 98/...</b> <b>HYUNDAI: H-100</b></p>			

<b>BUCHA (P.U) FUNDIDA AMARELA FEIXE DE MOLA</b>		<p>KIA</p>  <p><b>0630509</b> Buchta (P.U) da mola traseira parte traseira - <b>KIA: BONGO K-2.500</b></p>	<p>HYUNDAI</p>  <p><b>0632832</b> 55118.4A.501 Buchta (P.U) olho da mola traseira parte dianteira - <b>HYUNDAI: HR</b></p>
<p>ASIA</p>  <p><b>0630590</b> AA.70A.28.033PU Buchta (P.U) da mola traseira - <b>ASIA: TOPIC</b></p>	<p>KIA / HYUNDAI</p>  <p><b>0630510</b> Buchta (P.U) da mola traseira parte dianteira - <b>KIA: BONGO K-2.500</b> <b>HYUNDAI: HR</b></p> <p>FURO: 16 MM</p>	<b>REPAROS FREIO</b>	
<p>ASIA</p>  <p><b>0630595</b> AA.70A.28.333PU Buchta (P.U) do jumelo da mola traseira - <b>ASIA: TOPIC</b></p>	<p>HYUNDAI</p>  <p><b>0630620</b> H5.571.143.150PU Buchta (P.U) (CURTA) do jumelo da mola traseira parte dianteira - <b>HYUNDAI: H-100 / HR</b></p>	<p>HYUNDAI</p>  <p><b>0401716</b> Reparo da sapata de freio - (LADO DIREITO) - <b>HYUNDAI: HR</b></p>	
<p>ASIA</p>  <p><b>0630650</b> Buchta (P.U) da mola traseira parte dianteira (MOLA 50 MM) - <b>ASIA: TOWNER SDX 93 à 95</b></p>	<p>HYUNDAI</p>  <p><b>0630625</b> 55.256.44.000PU Buchta (P.U) (LONCA) do jumelo da mola traseira parte traseira - <b>HYUNDAI: H-100 / HR</b></p>	<p>HYUNDAI</p>  <p><b>0401718</b> Reparo da sapata de freio - (LADO ESQUERDO) - <b>HYUNDAI: HR</b></p>	
<p>ASIA</p>  <p><b>0630651</b> Buchta (P.U) da mola traseira parte traseira (MOLA 50 MM) - <b>ASIA: TOWNER SDX 93 à 95</b></p>	<p>HYUNDAI</p>  <p><b>0630630</b> H5.514.743.002PU Buchta (P.U) da mola traseira - <b>HYUNDAI: H-100</b></p> <p>FURO: 14 MM</p>	<p>ASIA / KIA</p>  <p><b>0402405</b> SO83-26-391/ 392 SO83-26-393/ 345 Reparo completo centralizador do patim (1 Roda) - <b>KIA: BESTA - ASIA: TOPIC</b></p> <p>PINO 52 MM</p>	
<p>KIA</p>  <p><b>0630600</b> OK.72K.28334PU Buchta (P.U) MENOR do jumelo da mola traseira parte dianteira - <b>KIA: BESTA 2.2 / 2.7 - BESTA GS</b></p>	<b>BUCHA (P.U) INJETADA FEIXE DE MOLA</b>		
<p>KIA</p>  <p><b>0630605</b> OK.72K.28333PU Buchta (P.U) MAIOR do jumelo da mola traseira parte traseira - <b>KIA: BESTA 2.2 / 2.7 - BESTA GS</b></p>	<p>ASIA</p>  <p><b>0632801</b> Buchta (P.U) olho da mola traseira - <b>ASIA: TOPIC</b></p> <p>E:48 X I:18 X C:80</p>	<p>ASIA / KIA</p>  <p><b>0402407</b> SO83.26.391 SO83.26.392/ 393 345 314.341.355 Reparo completo do patim do freio traseiro (1 Roda) - <b>KIA: BESTA - ASIA: TOPIC</b></p> <p>PINO 52 MM</p>	
<p>KIA</p>  <p><b>0630610</b> OK.720.28.330PU Buchta (P.U) da mola traseira - <b>KIA: BESTA 2.2 / 2.7</b></p>	<p>KIA</p>  <p><b>0632816</b> Buchta (P.U) olho da mola traseira - <b>KIA: BESTA 2.7</b></p> <p>E:48 X I:17 X C:70</p>	<p>ASIA / KIA</p>  <p><b>0402410</b> SO83.26.314 SO83.26.341 SO83.26.355 Reparo do patim do freio traseiro - (1 Roda) - <b>KIA: BESTA - ASIA: TOPIC</b></p>	
<p>KIA</p>  <p><b>0630508</b> Buchta (P.U) da mola traseira - <b>KIA: BONGO K-2.700</b></p>	<p>HYUNDAI</p>  <p><b>0632831</b> Buchta (P.U) olho da mola traseira - <b>HYUNDAI: H-100</b></p> <p>E:55 X I:14 X C:80</p>		



